

KCH-60CN-O

保護氣體：無

適用規範

AWS	-
JIS Z3326	YFCrA-S-700
EN 14700	TFe16
GB	-

特性與用途

- (1) 熔金為初析碳化鉻及碳化鋮與其共晶組織。
- (2) 具優異砂土耐磨耗性。施鋅時，鋅道表面幾乎無熔渣，且鋅接性良好。
- (3) 適合水泥廠輥壓機的鋅補。

鋅接姿勢



使用注意事項

- (1) 鋅後熔金無法機械加工只能使用砂輪研磨加工。
- (2) 若工件為碳鋼、低合金鋼或鑄鋼需預熱 150~250℃。
- (3) 鋅補時，鋅道通常會有應力釋放裂紋產生，除非母材使用 KCH-13MC-O 打底，否則最大鋅補厚度不超過 8mm (2-3 層) 為宜。

熔金化學成份之一例 (wt%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Nb
4.51	1.30	1.36	0.004	0.012	25.32	4.20

熔金硬度值之一例：

硬度	第 1 層	第 2 層	第 3 層	第 4 層
HRC	46	55	59	61

產品規格及適用電流範圍 (DC+)

線徑 (mm)	電流 (A)	電壓 (V)	伸出長度 (mm)
2.8	280~350	32~39	30~50